

АКТ

**ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРЕДМЕТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
УКРЕПЛЕННОСТИ**

Наименование образовательной организации МДОУ 59

АДРЕС: г. Сочи ул. Ростовская, 10

Число учащихся: 711

Количество преподавателей / обслуживающего персонала: 30 / 37

Система охраны кем осуществляется (ОВО, ЧОП, сторожа и др.)
ОО ЧОП "Русь Договор" № 32 от 01.04.2019 г.
ОО ЧОП "Амисс С" № 54/19 от 25.10.19 г.

график работы: суточный

Наличие кнопок тревожной сигнализации (брелоки), исправность:
2 брелка, 1 стационарная кнопка
УВО по, Сочи филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ по КК

Место поступления сигнала _____

Время выезда наряда _____

Наличие систем видеонаблюдения, количество камер, место расположения, архив видеозаписи в сутках, просматриваемые/ не просматриваемые зоны:

16 камер: 5 - внешние, 15 - наружные
1 - внутренняя, 1 - внешняя видеорежим 90 45 секунд

Наличие журнала посетителей школы на входе: в наличии

Система контроля за въездом на территорию образовательного учреждения автотранспорта (пропускной или внутриобъектный режим)

осуществляет охрана, персонал в наличии

Наличие пешеходных переходов вблизи учебного заведения:

и пешеходных переходов нет

ВЕРНО
Заведующий МДОУ детский сад
комбинированного вида № 9
Шаповалова О.Ю.
«13» 12 2019 г.

Оснащенность техническими средствами дорожного движения (дорожными знаками, разметкой, светофорами, ограждением):

1 знак

Наличие автопарковок вблизи учебного заведения:

нет

Арендные помещения на территории учебного заведения:

нет

Наличие ограждения (высота, целостность):

ремонтированная ограда 230м металлическая ограда по периметру 480м

Наличие схем эвакуации, где расположены:

схема эвакуации расположена в коридорах на этажах

Наличие громкоговорящей связи: в кабинете

Наличие документов по выполнению мер антитеррора (приказы, инструкции, памятки): в кабинете

Наличие журнала учета практических тренировок по экстренной эвакуации: в кабинете

Средства пожаротушения и оказания первой помощи, их исправность:

9 портативных крапов, 32 огнетушителя, 1 ОДГ, 10 ГДЗК

Количество чердачных и подвальных помещений (закрыты/не закрыты):

проектирование осуществлялось конструкторским бюро на территории МДОУ № 9 чердачных помещений нет

Предложения и недостатки:

Проектирование осуществлялось конструкторским бюро на территории МДОУ № 9

устранить до «__» 201__ года.

Проверка проводилась в присутствии заведующей Шаповаловой О.Ю.

Проверяющий Инспектор ОГДН ОМХосинский Р.О. УВД по г. Сочи

С актом ознакомлен заведующая Шаповалова О.Ю.

Дата составления акта « 13 » 12 2019 г.

ВЕРНО
Заведующий МДОУ детский сад комбинированного вида № 9
Шаповалова О.Ю.
«13» 12 2019 г.

